

## А К Т

по результатам мероприятий по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности<sup>1</sup> Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации<sup>2</sup>

г. Иркутск

«2» ноября 2022 года

## I. Общие положения

В соответствии с пунктом «д» статьи 12 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» на основании предписания первого заместителя начальника УФСБ России по Иркутской области (рег. № 92/5/21-19123 от 01.11.2022) 2 ноября 2022 года сотрудниками УФСБ России по Иркутской области Осиповым И.В. и Орловым А.Р. в присутствии директора ИГМАПО Шпраха В.В., заместителя директора по общим вопросам Капорского Г.И. осуществлены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности объекта образования ИГМАПО.

В ходе мероприятий осуществлен сбор необходимых для составления акта сведений, устав образовательной организации, положение об организации, иные учредительные документы, изучена эффективность системы мер АТЗ объекта, используемого ИГМАПО для осуществления образовательной деятельности.

## II. Общие сведения об объекте

Объект изучения: восьмиэтажное здание по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 100, к. 4, используемое ИГМАПО для осуществления образовательной деятельности (учебно-лабораторный корпус).

Юридический адрес ИГМАПО: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1.

Фактический адрес исследуемого филиала: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 100.

Руководитель организации: директор ИГМАПО Шпрах Владимир Викторович.

Лицо, ответственное за выполнение мероприятий по обеспечению АТЗ объекта: заместитель директора по общим вопросам Капорский Геннадий

---

<sup>1</sup> Далее – АТЗ;

<sup>2</sup> Далее – ИГМАПО;

Иннокентьевич.

Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте: 90 человек.

Присвоенная категория объекта – 3 (третья).

### III. Проведение мероприятий

В ходе мероприятий были исследованы следующие вопросы.

1. Наличие и состояние документации, регламентирующей проведение профилактических мероприятий по обеспечению АТЗ объекта, приказы, должностные инструкции, планы, документы по обеспечению контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, в том числе:

- приказы назначения должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта;

- документация, регламентирующая обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, поступающая и циркулирующая на объекте;

- документация, регламентирующая порядок эвакуации работников, а также посетителей объекта в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

- документация, регламентирующая и подтверждающая обучение работников объекта способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

- документация, регламентирующая и подтверждающая проведение учений, тренировок по безопасности и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта из здания;

- документация, регламентирующая и подтверждающая своевременное оповещение работников и посетителей объекта о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания, обеспечение технических возможностей эвакуации;

- документация, регламентирующая порядок действий работников объекта при получении подозрительных почтовых отправлений;

- иная документация, имеющая отношение к проверяемому вопросу.

2. Организация охраны и защиты объекта, в том числе обеспечение охраны путем привлечения сотрудников охранных организаций, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте.

3. Состояние инженерно-технических средств, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта.

4. Резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта.

5. Иные аспекты, имеющие отношение к проверяемому вопросу.

Обязательные мероприятия, реализуемые в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта, установлены требованиями к антитеррористической защищенности объектов Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации<sup>3</sup>, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8.

Руководствуясь данными требованиями, в результате проведенных проверочных мероприятий выявлены следующие нарушения, свидетельствующие о невыполнении в полной мере требований антитеррористического законодательства.

1. В нарушение пп. «б» пункта 16 требований существующая система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта, уязвимых мест (один из запасных выходов из здания с цокольного этажа; техническое помещение, приспособленное под архивацию и хранение записей с камер видеонаблюдения; надстройка смежная с соседним зданием областной больницы; отдельные этажи с участками, потенциально возможными для значительного скопления людей).

2. В нарушение пп. «б» пункта 16 требований не обеспечивается архивирование и хранение данных с камер видеонаблюдения в течение одного месяца (отдельные данные с камер видеонаблюдения имеют максимальный срок хранения 13 дней).

3. В нарушение пункта 16.1 организация и обеспечение пропускного режима осуществлялась не в полной мере (дверь входа в здание с цокольного этажа находилась в неподконтрольном состоянии, была открыта – устранено в ходе проверки).

4. Существующие системы охраны объекта, функционирующие совместно с сотрудниками охранной организации, не в полной мере позволяют выявить, предупредить и устранить причины неправомерного проникновения на объект (у сотрудников охраны, персонала объекта отсутствуют кнопки экстренного (тревожного) вызова групп быстрого реагирования, вызов осуществляется посредством телефонного звонка; из трех возможных входов на объект только один в ночное время ставится под охрану путем активации СМК-датчиков; окна со стеклопакетами, находящиеся на нижних этажах и имеющие возможность открываться, не оборудованы вибро- либо СМК-датчиками).

5. Резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта состоит из различных типов мебели, в основном – столы, стулья, что не в полной мере позволит в оперативном режиме восстановить

---

<sup>3</sup> Далее - требования

функционирование объекта в случае совершения террористического акта.

#### IV. Выводы

Организационно-профилактические мероприятия антитеррористической направленности на объекте проводятся не в полном объеме.

В случае совершения террористического акта на объекте возможно возникновение общественно-опасных последствий для неопределенного круга лиц.

#### V. Рекомендации

1. Произвести установку дополнительных камер видеонаблюдения, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение критических элементов объекта (исключить непросматриваемые сектора обзора камер видеонаблюдения).

2. Обеспечить архивирование и хранение данных с камер видеонаблюдения не менее 1 месяца.

3. Произвести дополнительную установку шлейфов охранной сигнализации в местах потенциально возможного прохода людей на территорию объекта.

4. При разработке технического задания при заключении государственного контракта по оказанию охранных услуг охранной организацией предусмотреть обязательное наличие стационарных либо переносных кнопок экстренного (тревожного) вызова групп быстрого реагирования, а также монтаж дополнительных охранных систем, сигнализирующих о попытках неправомерного проникновения на объект.

5. Дооснастить объект кнопками экстренного (тревожного) вызова охранной группы быстрого реагирования в количестве, позволяющем сотрудникам объекта оперативно реагировать на угрозу возможного совершения террористического акта.

6. Инициировать реализацию мероприятий по выявлению и недопущению попыток проноса запрещенных предметов на объект, для чего предусмотреть оснащение объекта сертифицированными системами контроля проноса запрещенных предметов (металлодетекторы).

7. Рассмотреть возможность приобретения интегрированного досмотрового комплекса, предназначенного для досмотра человека с целью обнаружения широкого спектра различных угроз: холодного и огнестрельного оружия и их компонентов; источников ионизирующего излучения; взрывчатых, наркотических веществ.


8. Рассмотреть возможность увеличения резерва материальных средств, необходимых для организации учебного процесса ИГМАПО.

9. Продолжить работу по размещению в общедоступных местах учебно-лабораторного корпуса информационных стендов для персонала, посетителей с наглядной агитацией и информацией по вопросам гражданской обороны, антитеррористической тематике и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.


10. Подготовить план устранения выявленных нарушений и направить его в УФСБ России по Иркутской области в срок до 10.12.2022 г.

Сотрудники УФСБ России  
по Иркутской области:

  
Осипов И.В.

  
Орлов А.Р.

ОЗНАКОМЛЕН:  
Директор ИИ МАПО

  
Шпрах В.В.

ноября 2022 года



Рег. № 5/ 17573 от 07.11.2022.